

平成27年度

花小金井武道館の耐震診断結果について

【診断結果(Is値)】(Is値: 構造物耐震指数)

0.24	<p>【Is値0.3未満】 地震の震動及び衝撃に対し倒壊する危険性が高い。</p> <p>【Is値0.3以上0.6未満】 地震の震動及び衝撃に対して倒壊する危険性がある。</p> <p>【Is値0.6以上】 地震の震動及び衝撃に対して倒壊する危険性が低い。 * 地震は震度6以上を想定</p>
------	--

【今後の対応など】

診断結果(Is値)が0.3を下回っており、緊急に臨時休館し耐震補強工事が必要となります。

今後、平成28年度から平成29年度にかけて、耐震補強設計、及び耐震補強工事の実施をしてまいります。

【お問合せ】

地域振興部 文化スポーツ課

電話:042-346-9612