

(2) 施設情報の整理

小平市では、市民からの問合せや日常の巡視・点検、または管路内調査により確認できた下水道施設の不具合について、その対応記録を修繕履歴として整理・蓄積しています。

過去 10 年の平均修繕箇所数は、約 220 箇所と推移しており、修繕項目としては、道路補修に伴うマンホールの高さ調整や、マンホール蓋の交換が多くを占めています。

下水道施設に起因する項目としては、破損（管きよ、マンホール）・ガタツキ（マンホール蓋）、下水詰まり、道路陥没・擦付け不良となっていますが、現場の状況に応じて清掃や修繕等による対応を行っています。




図 3.8 年度別修繕箇所数




図 3.9 不具合項目別箇所数




図 3.10 年度別修繕情報整理図（管きよ）




図 3.11 年度別修繕情報整理図 (マンホール)